

山陽小野田市通学路安全点検プログラム 合同点検後の対応表

国土交通省

校区	厚陽中学校区 (No. 17)	
場所	対応前	対応後
赤石		
	視線誘導標で歩道が狭くなっている	視線誘導標の撤去およびポストコーンを歩道脇へ設置し注意喚起。減速破線設置により、速度の抑制を実施

校区		
場所	対応前	対応後

校区	〇〇学校区 (No.)	
場所	対応前	対応後

山陽小野田市通学路安全点検プログラム 合同点検後の対応表

山口県宇部土木建築事務所

校区	厚狭中学校校区(No. 68)	
場所	対応前	対応後
不動寺原	 街路樹の枝や草雑草が伸びていて児童や車が見えにくいので切ってほしい。	 草刈は県では年1回実施。道路きらめきサポート事業で自治会も草刈を実施。
校区	厚狭中学校校区(No. 77)	
場所	対応前	対応後
新幹線高架下	 緩やかな曲線になっており、車両が歩道に乗り上げる事故があった。	 運転手へ注意喚起として、 ・曲線部に凸凹付き外側線を引いた。 ・縁石上に立体反射板を設置した。
校区	〇〇学校区(No.)	
場所	対応前	対応後

山陽小野田市通学路安全点検プログラム 合同点検後の対応表

市土木課

校区	高千帆中学校区 (No. 61)	
場所	対応前	対応後
日の出		
	抜け道に利用する車・自転車がスピードを出して危険である。	警察と協議し『歩行者注意』の路面標示を行った。
校区	高千帆中学校区 (No. 66)	
場所	対応前	対応後
西の郷		
	坂道のためスピードが上がり危険である。	警察と協議し『減速』の路面標示及び交差点マークを設置した。
校区	学校区 (No.)	
場所	対応前	対応後

山陽小野田市通学路安全点検プログラム 合同点検後の対応表

市土木課

校区	小野田中学校区(No. 85)	
場所	対応前	対応後
北竜王町		
	蓋穴を塞ぐ板が無くなっている。	蓋穴を塞いだ。

校区	小野田中学校区(No. 98)	
場所	対応前	対応後
丸河内第三		
	両脇の塀が高く左右からの歩行者の姿が確認されにくい。	老朽化した鏡体の交換及びポストコーンの設置を行った。

校区	学校区(No.)	
場所	対応前	対応後

山陽小野田市通学路安全点検プログラム 合同点検後の対応表

市土木課

校区	竜王中学校区 (No. 35)	
場所	対応前	対応後
本山町		
	交通量が多くスピードを出している車がいる。	警察と協議し『減速』の路面標示を行った。

校区	学校区 (No.)	
場所	対応前	対応後

校区	〇〇学校区 (No.)	
場所	対応前	対応後

山陽小野田市通学路安全点検プログラム 合同点検後の対応表

市土木課

校区	厚狭中学校区 (No. 63)	
場所	対応前	対応後
厚狭小前道路		
	路側帯の白線が消えている。	路側帯の塗り直しを行った。

校区	厚狭中学校区 (No. 69)	
場所	対応前	対応後
厚狭川沿いの道		
	ガードレールがない部分がある。	路肩注意杭の設置をした。

校区	学校区 (No.)	
場所	対応前	対応後

山陽小野田市通学路安全点検プログラム 合同点検後の対応表

市土木課

校区	厚陽中学校区 (No. 19)	
場所	対応前	対応後
花本商店前		
	穴があいている。	ポットホールの補修を行った。

校区	学校区 (No.)	
場所	対応前	対応後

校区	学校区 (No.)	
場所	対応前	対応後

山陽小野田市通学路安全点検プログラム 合同点検後の対応表

警察

校区	高千帆中学校校区 (No. 76)	
場所	対応前	対応後
サビエル高校前		
	横断歩道、停止線が消えかけている	ラインの引き直し

校区	高千帆中学校校区 (No. 77)	
場所	対応前	対応後
県道からサビエル高校入口		
	横断歩道、停止線が消えかけている	ラインの引き直し

校区	高千帆中学校校区 (No. 79)	
場所	対応前	対応後
旭町交差点		
	横断歩道、停止線が消えかけている	ラインの引き直し

校区	高千帆中学校区(No. 80)	
場所	対応前	対応後
小野田駅北口		
	横断歩道、停止線が消えかけている	ラインの引き直し