

有帆緑地水質調査結果（7月分）

1 採水日 令和7年7月2日（水）

2 分析結果 下表のとおり

| 項目 \ 箇所 | | 浸透水 | モニタリング井戸 No.1 | モニタリング井戸 No.2 |
|-----------------|-------|------|------------------|------------------|
| 採水時刻 | | 9:31 | 9:42 | 9:17 |
| 水温 | ℃ | 29.2 | 18.2 | 19.6 |
| 水素イオン濃度(pH) | — | 7.8 | 6.7 | 7.4 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 2.3 | — | — |
| 化学的酸素要求量(COD) | | 2.9 | — | — |
| 電気伝導率 | mS/cm | 0.40 | 1.4 | 0.11 |