有帆緑地水質調査結果(8月分)

2 分析結果 下表のとおり

項目		浸透水	モニタリング井戸	モニタリング井戸
			No.1	No.2
採水時刻		9:33	9:56	9:16
水温	${}^{\circ}\!{}^{\circ}$	28.9	18.2	19.4
水素イオン濃度(pH)	J	8.0	7.0	5.9
生物化学的酸素要求 量(BOD)	mg/L	3.6	_	_
化学的酸素要求量 (COD)		3.3	_	_
電気伝導率	mS/cm	0.42	1.3	0.22