

有帆緑地水質調査結果（9月分）

1 採水日 令和7年9月3日 （水）

2 分析結果 下表のとおり

項目 \ 箇所		浸透水	モニタリング井戸 No.1	モニタリング井戸 No.2
採水時刻		9:28	9:38	9:13
水温	℃	28.0	17.6	18.8
水素イオン濃度(pH)	—	7.6	6.6	6.7
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1.7	—	—
化学的酸素要求量(COD)		2.9	—	—
電気伝導率	mS/cm	0.39	1.4	0.10