有帆緑地水質調査結果(10月分)

2 分析結果 下表のとおり

項目		浸透水	モニタリング井戸	モニタリング井戸
			No.1	No.2
採水時刻		9:27	9:39	9:14
水温	${}^{\circ}\!{}^{\mathbb{C}}$	23.6	18.3	18.3
水素イオン濃度(pH)	<u> </u>	7.6	6.5	5.9
生物化学的酸素要求 量(BOD)	mg/L	0.7	_	_
化学的酸素要求量 (COD)		2.9		
電気伝導率	mS/cm	0.44	1.4	0.27