## 有帆緑地水質調査結果(11月分)

2 分析結果 下表のとおり

項目		浸透水	モニタリング井戸	モニタリング井戸
			No.1	No.2
採水時刻		9:27	9:36	9:13
水温	${}^{\circ}\!{}^{\circ}$	16.5	16.5	17.5
水素イオン濃度(pH)	<u> </u>	7.7	6.7	5.9
生物化学的酸素要求 量(BOD)	mg/L	1.1	_	_
化学的酸素要求量 (COD)		2.8	_	_
電気伝導率	mS/cm	0.43	1.4	0.28