

有帆緑地水質調査結果 (3月分)

1 採水日 令和8年3月4日 (水)

2 分析結果 下表のとおり

項目 \ 箇所		浸透水	モニタリング井戸 No.1	モニタリング井戸 No.2
採水時刻		9:13	9:21	8:58
水温	℃	10.5	16.4	17.2
水素イオン濃度(pH)	—	7.9	6.8	5.9
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.3	—	—
化学的酸素要求量(COD)		2.5	—	—
電気伝導率	mS/cm	0.44	1.5	0.26